

Expediente: EX-2022-10627532- -GCABA-DGCCYA

Número del proceso de contratación: 10179-0023-LPU22

Nombre del proceso de contratación: METROBUS DEL BAJO ETAPA II – PARADORES

Unidad Operativa de Contrataciones: 10179 - D. G. COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN

Información de la circular

Numero de circular: 2

Tipo de circular: Con consulta

Tipo de proceso: Licitación Pública

Fecha de publicacion: 13/4/2022

Motivo de la circular: Se responden consultas.

Aclaratorias:

- Consulta N° 10: Se solicita la especificación del esquema de pintura de la estructura metálica. Respuesta N° 10: Hay dos esquemas de pintura: Esquema "A": Para aceros F24, a saber: pórticos completos, piezas de sujeción de cerramientos verticales, columnas cortas-pilones, rejas de módulos, carpinterías metálicas de cerramientos verticales, etc. Se utiliza pintura color "marrón humo" según muestrario Pantone 412U. Procedimiento de pintura: 1- Arenado a grano fino o granallado a metal base (sin ningún tipo de incrustación ni corrosión). 2- Aplicación de base tipo cinc rich con alto contenido de cinc (atención: la resina debe ser de base poliuretánica). 3- Primera aplicación de pintura: espesor 30 micrones. 4- Pintura Poliuretánica de terminación: espesor 100 micrones (3 manos a soplete). 5- Clear Antigraffiti incoloro 20 micrones. Especificaciones: Brillo: semi-mate (grado 30). Dureza: no menor a "H". Método de control de color y brillo según muestra patrón en poder de la Inspección de obra, el Contratista y el pintor. Color: será formulado especialmente para este proyecto según requisito. Esquema de Mantenimiento: Caso 1: Si se compromete la estructura: 1- Lijar toda la superficie dañada hasta el metal base y asegurarse de que no haya desprendimiento espontáneo del film. 2- Masillar con masilla plástica. 3- Primer, aplicado con soplete de aire comprimido. Espesor 30 micrones. 4- Pintura Poliuretánica de curado rápido de terminación espesor 100 micrones cantidad 3 manos a soplete. 5- Clear antigraffitti 20 micrones. Caso 2: Si no se compromete la estructura pero se daña la pintura base: 1- Lijar toda la superficie dañada. 2- Primer, aplicado con soplete de aire comprimido. Espesor 30 micrones. 3- Pintura poliuretánica de curado rápido de terminación espesor 100 micrones (tres (3) manos a soplete). 4- Clear antigraffitti 20 micrones. Esquema "B": Para chapas de aluminio y fundición de aluminio. con pintura poliéster en polvo, termoconvertible de color Pantone 412U Deberá cumplir con las normas IRAM 60115, AAMA 603.8, AAMA 2603-02. Procedimiento de pintura: 1- Pretratamiento superficial. 2- Limpieza, Amordentado, Desoxidado, Conversión, Enjuague desmineralizado. 3- Aplicación automatizada por proyección electrostática. 4- Revisión y retoque manual. 5- Termoconversión. 6- Inspección y control. 7- Espesores, Rayado, Impacto, Verificación de curado, Adhesión en agua hirviendo. Especificaciones: Pintura en polvo: Pintado con pintura poliéster en polvo, termoconvertible por adherencia electrostática espesor 45 micrones. Color: será formulado especialmente para este proyecto según requisito. Consulta N° 11: Reiteramos pedido de detalles de las señales preformadas. "ACCESO PRIORITARIO", "COCHECITO", "SILLA". El anexo de pintura enviado nada dice de estos ítems. Respuesta N° 11: El detalle de las señales preformadas "ACCESO PRIORITARIO", "COCHECITO", "SILLA" se encuentra en los planos MTBDBII-PAR-PU-AC-Baldosa Acceso prioritario, MTBDBII-PAR-MOD-AC-RV 2, MTBDBII-PAR-MOD-AC-PS 1, MTBDBII-PAR-MOD-AC-PS 2. Consulta N° 12: Respecto a los ítems 7.17 IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO y 7.18 RECONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO, ambos globales con unidad 1, se solicita definir su alcance. Respuesta N° 12: Se realizará IDENTIFICACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO en las áreas afectadas de la calzada, en el encuentro entre el nuevo cordón cuneta y el pavimento asfáltico existente. Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, sub-rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del área afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias, equipo, enseres y mano de obra. Se deberá considerar un ancho aproximado de 0,50 cm. Respecto al alcance del ítem 7.18 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO incluye la reconstrucción del perímetro de las áreas de rotura del pavimento asfáltico existente para las nuevas construcciones, ya sean plateas, veredas, punteras, isletas verdes. Consulta N° 14: Estimados ante consultas realizadas con nuestros Bancos nos hemos encontrado con serias dificultades para que los mismos emitan el Formulario de "Compromiso Bancario" tal cual esta redactado en pliegos, existiría la posibilidad de presentar otros formatos a los mismos fines? Respuesta N° 14: En el Pliego de Condiciones Particulares el Anexo IX es el que debe considerarse para la presentación del compromiso bancario.

Comunicaciones enviadas al Contratista

Medio de comunicación	Cantidad enviada
Correo electrónico	1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

**Hoja Adicional de Firmas
Circular**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Circular

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.